

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

_____ / Мизина Н.Б.
_____ Ф.И.О.
« 08 » сентября 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: структурное подразделение детский сад «Ягодка» (СПДС «Светлячок») государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
- 1.1 Адрес объекта: 445359 РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1 д. 32
- 1.2 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: двухуровневое здание, 1 и 2 этажа, 1071,0 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 6246,0 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания: 1969 г. – основное здание, последнего капитального ремонта -1990г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г., капитального - при наличии денежных средств

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445359, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 29
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Самарской области.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 154 человека/ в день, вместимость 154 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановка «В-1 Луговая», маршрутный автобус № 3

Остановка «В-1 Аптека», маршрутный автобус № 4,11

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Остановка «В-1 - Луговая», 450м.,
Остановка «В-1 Аптека», 350м

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «В-1 - Луговая» - 10 мин, от остановки «В-1 Аптека», - 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки «В-1 - Луговая», (да,), от остановки «В-1 Аптека», (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые (от остановки «В-1 Луговая»), нерегулируемые (от остановки «В-1 Аптека»), со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(0,01-0,05 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ

5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

Адресная программа (план)

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории г. о. Жигулевск ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Светлячок» на 2021 -2030 год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта Доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области СПДС «Светлячок»	445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 32.	б/н от 08.09.2016г.	Плановые работы не предусмотрены	-	-	-	-	-	-

Приложение №1

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б/н	1,2	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед выходом	К,О	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	3	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед выходом	К,О	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	4,5	-	К,О	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	-	Установить пандус	Работы в рамках текущего ремонта по мере

								выделения финансовых средств
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует автостоянка		Создание парковочного места. Установка специального знака.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение №1 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото №1 Вход (выход) на территорию



Фото № 2 Вход (выход) на территорию



Фото № 3 Путь к входу



Фото № 4 Лестница (наружная) с одной стороны здания



Фото № 5 Лестница (наружная) с другой стороны здания

Приложение №2

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	4,5	-	К,С,О	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандус отсутствует	-	-Установить пандус	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	7,8	-	К, О	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	7,8	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе.	К, О	Нанести тактильную разметку	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	есть	8,19	9,10	Имеется порог высотой 1 см	К		Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение №1 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 4 Лестница наружная



Фото № 5 Лестница наружная



Фото № 6 Лестница наружная



Фото № 7 Входная площадка и дверь (входная)



Фото № 8 Входная площадка и дверь (входная)



Фото № 9 Тамбур



Фото № 10 Дверь в тамбуре

Приложение №3

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

2. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	562,563	11,12	Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Отсутствуют тактильные полосы.	О,С	Нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Установить тактильные полосы.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Устройство пандуса не возможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство пандуса не возможно	-
3.5	Дверь	есть	б/н	13	-	К,О,С,Г	-	-
3.6	Пути эвакуации (в. т. зоны безопасности)	есть	37	14	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей не креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О,С,Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение № 3 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:




Фото №11 Лестниц (внутри здания) Фото №12 Лестниц (внутри здания) Фото № 13 Дверь в коридор



Фото № 14 Коридор

Приложение № 4

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6,14,20,21	15	Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля)	К,О	Следует установить информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки ; на высоте 1,4 -1,75 ;- дублирование рельефными знаками п.3.6	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение № 4 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 15 Кабинетная форма обслуживания

Приложение № 5

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

5. Результаты обследования санитарно – гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3,17,22	16	Не оборудовано двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова. Отсутствует аварийное освещение, крючки для одежды, костылей, в кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски. Ширина проема не соответствует, не установлены откидные опорные поручни, не установлены откидные сиденья.	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы в туалетные кабины, установить крючки для одежды, костылей	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	18	17	Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,Г,О,С	Привести в соответствие	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение № 5 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 16 Туалетная комната




Фото № 17 Гардеробная (приемная)

Приложение № 6

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

6. Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	б/н	18-20	Отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности.	К, О, Г, С	Нанести символы доступности (визуальная разметка) в соответствии с требованиями	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху;	С,Г	Оборудовать все функциональные зоны переносными	Работы в рамках текущего ремонта по

					отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечения путей движения		индукционными системами; установить звуковые маяки при входах, пересечения путей движения.	мере выделения финансовых средств
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы. Отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях, отсутствует направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; отсутствует изменяемый тип покрытия пола по фактуре и цвету.	-	Привести информационные таблички в помещениях специальных кабинетах в соответствии с требованиями.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение № 6 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 18 Визуальные средства путей эвакуации



Фото № 19 План эвакуации первый этаж

Фото № 20 План эвакуации второй этаж

Приложение № 7


к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

Заключение по структурно – функциональной зоне;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Светлячок»

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояния доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1-3	Индивидуальное решение с ТСП
Вход (входы) в здание	ДУ	8,19	4-10	Индивидуальное решение с ТСП
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	562,563,37	11-14	Индивидуальное решение с ТСП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	6,14,20,21	15	Индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	3,17,18,22	16-17	Индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	б/н	18-20	Индивидуальное решение с ТСП
Все зоны и участки	ДУ		1-20	Индивидуальное решение с ТСП

СПДС "Светлячок" /этаж
Первый этаж



СПДС "Светлячок"
Второй этаж