

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Жигулевской ГОО СОО ООО «ВОИ»

подпись /В.В. Ленков/
Ф. И.О.

« 09 » апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ №10

подпись /Е.В. Дмитриева/
Ф. И.О.

« 09 » апреля 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№1

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: структурное подразделение детский сад «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

1.1 Адрес объекта: 445359 РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1 д. 30 (корпус № 1)

1.2 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: двухуровневое здание, 1 и 2 этажа, 1342,0 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9189,0 кв.м.

1.4 Год постройки здания: 1975 г. – основное здание, последнего капитального ремонта - нет.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального - при наличии денежных средств

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445359, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 29

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11 Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Самарской области.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с тяжёлыми нарушениями речи.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 227 человек / в день, вместимость 277 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановка «В-1 Аптека», маршрутный автобус № 4,11

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Остановка «В-1 Аптека», 400 м

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «В-1 Аптека», - 9 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки от остановки «В-1 Аптека», (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые (от остановки «В-1 Аптека»), со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(0,01-0,05 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 09.04.2018г
информация обновлена на сайте <http://www.ds20.cuso-edu.ru/>.
(наименование сайта, портала)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Жигулевской ГОО СОО ООО «ВОИ»


подпись _____ /В.В. Ленков/
Ф. И.О.
« 09 » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ №10


подпись _____ /Е.В. Дмитриева/
Ф. И.О.
« 09 » _____ 2018 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «9» апреля 2018г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

структурное подразделение детский сад «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1 д.30 (корпус № 1)

Телефон: 8 (84862) 2-59-01, E-mail: mdou_yagodka_20@mail.ru, руководитель Михеева Наталья Борисовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 277 человека/в день, вместимость 277 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее двухуровневое здание, состоящее из основного двухэтажного здания несущие конструкции – кирпичные; лестницы – железобетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 основной, 11 запасных

8. Год постройки: 1975г.

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		400	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		<u>Остановка «В-1 Аптека», маршрутный автобус № 4,11</u>	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	--	----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):		Ворота 4м	К,О		
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м				$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	нет	К,О,С,Г	установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):			К,О		
	*Указатели направления движения	наличие	отсутствие		установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,3 м	К	—	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,4 м	К	—	
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	отсутствие		создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет		создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет		создание	Создание согласно СНиП

						35-01-2001
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствие		создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет		_____	
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м				
	*Места отдыха	наличие	нет		создание	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствие			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	_____		_____	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	_____		_____	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	_____		_____	
	Открытая лестница		нет	О,С		
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	_____	О,С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	_____	О,С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	_____	О,С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	_____	О,С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	_____	О,С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	_____	О,С		

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	_____	О,С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	_____	О,С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	_____	О,С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	_____	О,С		
	не травмирующие окончания	наличие	_____	О,С		
	- высота поручней	0,9 м	_____	О,С		
	Пандус на рельефе		нет			
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	_____	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	_____	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	_____	К,О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	_____	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	_____	К,О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	_____	К,О		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	_____	К,О		
	- не травмирующие окончания	наличие	_____	К,О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	_____	К,О		
	Разворотные площадки:		_____			
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	_____	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	_____	К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	_____	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на	наличие	_____	К,О		

	горизонтальных площадках					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	1,2м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,7 x 5,7м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	отсутствие	К	создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	0,7м	К,О,С		
	*Навес	наличие	наличие	К,О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К,О,С	установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Лестница наружная	наличие	наличие			

	Нескользящее покрытие	наличие	наличие			
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствие		создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствие		создание	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие		создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие		создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие			
	- на высоте	0,9 м	0,8		замена	
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	отсутствие		создание	
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	наличие			
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	отсутствие		создание	
	Пандус наружный	наличие	отсутствие	К	создание	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	отсутствие	К	создание	
	Угол уклона	≤ 5 °	отсутствие	К	создание	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	отсутствие	К	создание	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К	создание	
	Разворотные площадки:		отсутствие	К	создание	
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствие	К	создание	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	отсутствие	К	создание	
	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствие	К	создание	

	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К,О	создание	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	отсутствие	К	создание	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	отсутствие	К,О	создание	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствие	К,О	создание	
	- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	отсутствие	К,О	создание	
	- не травмирующие окончания	наличие	отсутствие	К,О	создание	
	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствие	К,О	создание	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие			
	*Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие		установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,7 x 3,35м ;	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К,О		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м	0,8м	К	реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	Наружный – 0,04м;	К	реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа				_____	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие		_____	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие		_____	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие		_____	
	- на высоте	0,9 м	0,8 м		_____	
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	отсутствие		_____	
	- не травмирующее окончание	наличие	отсутствие		_____	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствие		_____	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	отсутствие		_____	
	Угол уклона	≤ 5 °	отсутствие		_____	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие		_____	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствие		_____	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие		_____	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствие		_____	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствие		_____	
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	отсутствие		_____	

	- не травмирующие окончания	наличие	отсутствие		_____	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствие		_____	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствие		_____	
	- стационарный	наличие	отсутствие		_____	
	- мобильный	наличие	отсутствие		_____	
	Коридоры/холлы		наличие	К		
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,35	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	отсутствие			
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствие	К,Г	установка	Установить согласно СНИП 35-01-2001
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствие	К,Г	установка	Установить согласно СНИП 35-01-2001
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установка	Установить согласно СНИП 35-01-2001
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствие	Г	установка	Установить согласно СНИП 35-01-2001
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	Г	установка	Установить согласно СНИП 35-01-2001
	*Тактильная схема	наличие	отсутствие	С	установка	Установить согласно СНИП 35-01-2001

	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К,О,С,Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1,5 х 1,5м			
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1,5 х 1,5м			
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	отсутствие			
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствие	С	создание	Создать согласно СНиП 35-01-2001
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие			
	Контрастная маркировка	наличие	отсутствие			
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	отсутствие			
	- на высоте	0,9 м	—			
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	—			
	Пандус внутренний на этаже		отсутствие			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	—			
	Угол уклона	≤ 5 °	—			
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	—			
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 х 1,5 м	—			
	Поручни с двух сторон:	наличие	—			

	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	_____			
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	_____			
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствие			
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствие			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие			
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	наличие			
	- на высоте	0,9 м	отсутствие			
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	отсутствие			
	- не травмирующие окончания	наличие	наличие			
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствие			
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) № 2		отсутствие		_____	
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствие		_____	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствие		_____	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие		_____	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие		_____	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие		_____	

	- на высоте	0,9 м	отсутствие		_____	
	- *горизонтальные завершения поручня сверху, внизу	> 0,3 м	отсутствие		_____	
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствие		_____	
	Кабина:		отсутствие		_____	
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	отсутствие		_____	
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м-	отсутствие		_____	
	-* Поручни	наличие	отсутствие		_____	
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	отсутствие		_____	
	*Знак доступности	наличие	отсутствие		_____	
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	отсутствие		_____	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптации	Примечание
---------------------------------------	--------------------------------	--	---	--	--	------------

					: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавков		отсутствие		_____	
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	отсутствие		_____	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	отсутствие		_____	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете учителя-логопеда					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,75	К	реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	*Высота порога	отсутствие	_____	К		
	*Информация тактильная	наличие	_____	С	установить	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Информация визуальная контрастная:	наличие	_____	К,О,С,Г	установить	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	_____	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	_____	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	_____	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,76	К,О		
	Обслуживание в кабинете педагога-психолога					

	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,75	К	реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	*Высота порога	отсутствие	_____	К		
	*Информация тактильная	наличие	_____	С	установит	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Информация визуальная контрастная:	наличие	_____	К,О,С,Г	установит	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	_____	К		
	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	_____	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	_____	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,76	К,О		
	Обслуживание группы №11					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,75	К	реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	*Высота порога	отсутствие	_____	К		
	*Информация тактильная	наличие	_____	С	установить	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Информация визуальная контрастная:	наличие	_____	К,О,С,Г	установить	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	_____	К		
	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	_____	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	_____	О		

	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,76	К,О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №		отсутствие			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$				
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м				
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		отсутствие			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м				
	*Место для сидения	наличие				
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		отсутствие			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$				
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$				
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2				
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствие			
--	--	----------------	------------	--	--	--

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	наличие			
	Санузел для инвалидов		отсутствие		создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К	установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствие	С	установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7	К,О	реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	Направление открывания дверей	наружное	да		реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	Кабины для инвалидов:		отсутствие			
	- количество кабин	> 1 шт.	отсутствие		создание	
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м	отсутствие		создание	
	- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	отсутствие		создание	
	- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	отсутствие		создание	

	Опорные поручни	наличие	отсутствие		создание	
	в т.ч. откидные	наличие			создание	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2 \text{ м}$	отсутствие		создание	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие		создание	
	Раковина:		отсутствие		создание	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствие		создание	
	- *высота раковины	$0,75 - 0,85 \text{ м}$	отсутствие		создание	
	- опорный поручень	наличие	отсутствие		создание	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	отсутствие		создание	
	Душевые		отсутствие		создать	
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	отсутствие		создать	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствие		создать	
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствие		создать	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактичес кая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствие	К,О,Г,С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствие	К,О,Г,С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	отсутствие	К,О,Г,С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	отсутствие	К,О,Г,С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствие	К,О,Г,С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	отсутствие	К,О,Г,С	установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	отсутствие	К,О,Г,С	установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	отсутствие	К,О,Г,С	установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	освещенность	наличие	отсутствие	К,О,Г,С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствие	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	отсутствие	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны	наличие	отсутствие	С	установка	

	ручки					
	на кнопках управления лифта	наличие	отсутствие		установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствие		установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие		установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие		установка	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие		установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие		установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствие		установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствие		установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие		установка	
	*Индукционная система	наличие	отсутствие		установка	

ВЫВОДЫ

Обследовав объект на предмет доступности и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности – **ДЧ-И** – доступно частично избирательно.

1. Пути движения к объекту: отсутствуют: знаки направления движения, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, места отдыха, автостоянка с местом для инвалидов, декоративные ограждения с направляющей функцией.

2. Входная группа: отсутствует, тактильная полоса на первой и последней ступени лестницы, контрастная окраска первой и последней ступеней, звуковой маяк у входа, высота порога и ширина дверного проема не соответствуют нормам, отсутствует пандус, водоотвод.

3. Пути движения: отсутствуют: речевые информаторы и маяки, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, подъемник, тактильная схема, рифленые или

контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями, тактильные полосы перед маршем лестницы вверх и вниз, тактильные указатели номера этажа на поручне, поручни на лестницах не соответствуют нормам.

4. Зона предоставления услуг: ширина дверного проема в кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога, группе №11 не соответствует норме, отсутствуют: тактильная маркировка по Брайлю, информация визуальная контрастная, оборудование с подключением слухового аппарата, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников.

5. Санитарно-бытовые зоны: отсутствуют: санитарно-бытовые зоны, адаптированные для граждан маломобильных групп.

6. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют: тактильные средства информации о предоставлении услуг, маркировки кабинетов приема со стороны ручек, телефон с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением по высоте, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа, текстовые средства связи, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).

Адресная программа (план)

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории г. о. Жигулевск ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Ягодка» корпус № 1 на 2021 -2030 год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта Доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1	445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 30.	№ 1 от 09.04.2018г.	Плановые работы не предусмотрены	-	-	-	-	-	-

Приложение №1

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б/н	1,2	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед выходом	К,О	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	3	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед выходом	К,О	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	4	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	5	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует автостоянка		Создание парковочного места. Установка специального знака.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение №1 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото №1 Вход (выход) на территорию



Фото № 2 Ворота



Фото № 3 Пути к входу



Фото № 4 Лестница (наружная)



Фото № 5 Пандус

Приложение №2

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	4	-	К,С,О	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	б/н	5	-	К,С,О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	6	-	К, О	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	7	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе.	К, О	Нанести тактильную разметку	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	есть	28-29	8	Имеется порог высотой 1 см	К		Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение №1 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 4 Лестница наружная



Фото № 5 Пандус



Фото № 6 Входная площадка



Фото № 7 Дверь (входная)




Фото №8 Тамбур

Приложение №3

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:

2. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	9	Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Отсутствуют тактильные полосы.	О,С	Нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Установить тактильные полосы.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Устройство пандуса не возможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство пандуса не возможно	-
3.5	Дверь	есть	б/н	10	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в. т. зоны безопасности)	есть	17	11	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей не креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О,С,Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение № 3 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 9 Лестница (внутри здания)



Фото № 10 Дверь в коридор




Фото № 11 Коридор

Приложение № 4

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	39,40,42,43, 44,46,47,49- 59	12	Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля)	К,О	Следует установить информирующее обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки ; на высоте 1,4 -1,75 ;- дублирование рельефными знаками п.3.6	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального	нет	-	-	-	-	-	-

	обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение № 4 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 12 Кабинетная форма обслуживания

Приложение № 5

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

5. Результаты обследования санитарно – гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	56	13	Не оборудовано двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова. Отсутствует аварийное освещение, крючки для одежды, костылей, в кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски. Ширина проема не соответствует, не установлены откидные опорные поручни, не установлены откидные сиденья.	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы в туалетные кабины, установить крючки для одежды, костылей	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	61	14	Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,Г,О,С	Привести в соответствие	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение № 5 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:



Фото № 13 Туалетная комната



Фото № 14 Гардеробная (приемная)

Приложение № 6

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности

6. Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	б/н	15-20	Отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности.	К, О, Г, С	Нанести символы доступности (визуальная разметка) в соответствии с требованиями	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют зоны обслуживания	С,Г	Оборудовать все функциональные	Работы в

					инвалидов по слуху; отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечения путей движения		зоны переносными индукционными системами; установить звуковые маяки при входах, пересечения путей движения.	рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы. Отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях, отсутствует направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; отсутствует изменяемый тип покрытия пола по фактуре и цвету.	-	Привести информационные таблички в помещениях специальных кабинетах в соответствии с требованиями.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение № 6 к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности:




Фото № 15 Визуальные средства путей эвакуации



Фото № 17 План эвакуации первый этаж



Фото № 18 План эвакуации второй этаж



Фото № 19 План эвакуации второй этаж



Фото № 20 План эвакуации второй этаж

Приложение № 7

к акту обследования от 11.01.2021 г., к паспорту доступности


Заключение по структурно – функциональной зоне;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области СПДС «Ягодка» корпус № 1

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояния доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1-3	Индивидуальное решение с ТСП
Вход (входы) в здание	ДУ	28-29	4-7	Индивидуальное решение с ТСП
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	8,17	9-11	Индивидуальное решение с ТСП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	39,40,42,43,44,46,47,49-59	12	Индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	56,61	13-14	Индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	б/н	15-20	Индивидуальное решение с ТСП
Все зоны и участки	ДУ		1-20	Индивидуальное решение с ТСП

СПДС "Ягодка" корпус 1
Первый этаж

AND STAMPS, 1894



СПДС "Ягодка" корпус 1
Второй этаж

План 2-го этажа

